

上高县奇峰涂料有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：	2023年7月9日	I 级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1
1	胶黏剂车间	混合釜操作工	2	高温						28.6	不超标	一般	
				噪声					73.2		不超标	一般	
				甲苯	<1	<1					不超标	一般	
				2-丁酮	<0.4	<0.4					不超标	一般	
				丙酮	<0.6	<0.6					不超标	一般	
		包装工	2	噪声					71.6		不超标	一般	
				甲苯	<1	<1					不超标	一般	
				2-丁酮	<0.4	<0.4					不超标	一般	
				丙酮	<0.6	<0.6					不超标	一般	
2	油漆车间	搅拌釜操作工	3	高温						28.9	不超标	一般	
				噪声					74.9		不超标	一般	
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般	
				苯乙烯	<1.7	<1.7					不超标	一般	
				丙烯酸	<3.3			<3.3			不超标	一般	
		配色工	3	噪声					71.7		不超标	一般	
				二氧化钛粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
				二甲苯	2.1553	3.5207					不超标	一般	
				苯乙烯	<1.7	<1.7					不超标	一般	
				丙烯酸	<3.3			<3.3			不超标	一般	
		包装工	6	噪声					73.3		不超标	一般	
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般	
				苯乙烯	<1.7	<1.7					不超标	一般	
				丙烯酸	<3.3			<3.3			不超标	一般	
合计			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	16	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	